

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №102

**АКТ осмотра и проверки  
оборудования спортивной площадки**

от «03» февраля 2023 год

№ 1/2023

Комиссия, назначенная приказом от 01.09.2018г № 03-01/78-1, в составе:

Председатель: заведующий Боронина Е.Г.

Члены комиссии:

- Ердакова Л.Е. - старший воспитатель;
- Григорьева Н.Ю. - инструктор по физической культуре
- Курешова О.В. – завхоз
- Коновальчиков А.В. – рабочий по обслуживанию зданий

1) произвела осмотр оборудования на спортивной площадке детского сада №102:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1	«Ракета» металлоконструкция	Все сварочные швы металлоконструкции в хорошем техническом состоянии, основания конструкции устойчивы.	скол краски		
4	«Сфера» металлоконструкция		скол краски		
5	«Жираф» с баскетбольным щитом		нет		
6	«Жираф» с баскетбольным щитом		нет		
7	Стенка для метания	угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет		
8	Стенка для метания		нет		

**Вывод комиссии:**

Проведенный визуальный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации. Оборудование соответствует нормам и правилам безопасности для проведения занятий с детьми дошкольного возраста. Занятия на указанном оборудовании в зимний период не проводятся.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Е.Г. Боронина

Члены комиссии \_\_\_\_\_ Л.Е. Ердакова

\_\_\_\_\_ Н.Ю. Григорьева

\_\_\_\_\_ О.В. Курешова

\_\_\_\_\_ А.В. Коновальчиков

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №102

**АКТ осмотра и проверки  
оборудования прогулочных участков групп**

от «03» февраля 2023 год

№ 2/2023

Комиссия, назначенная приказом от 01.09.2018г № 03-01/78-1, в составе:  
Председатель: заведующий Боронина Е.Г.

Члены комиссии:

- Ердакова Л.Е. - старший воспитатель;
- Григорьева Н.Ю. - инструктор по физической культуре
- Курешова О.В. – завхоз
- Коновальчиков А.В. – рабочий по обслуживанию зданий

произвела испытание оборудования на игровых прогулочных участках групп детского сада №102:

№	Наименование оборудования	Место установки	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1.	Скамейка «Гусеничка» (дерево, пластик, металл)	участок группы 1	Основания конструкции устойчивы, сколов нет	нет	не требуется	
2.	Скамейка (дерево)	участок группы 1	Основания конструкции устойчивы	нет	не требуется	
3.	Домик-беседка (дерево, металл)	участок группы 1	Основания устойчиво и прочно забетонировано, крыша укреплена	нет	не требуется	
4.	Песочница (дерево)	участок группы 1	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	отслоение и выцветание краски	не требуется	
5.	Машинка (дерево)	участок группы 1	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	отслоение и выцветание краски	не требуется	

6.	Скамейка «Черепаша» (дерево, металл)	участок группы 2	Основания конструкции устойчивы, сколов нет	нет	не требуется	
7.	Песочница (дерево)	участок группы 2	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет	не требуется	
8.	Скамейка (дерево)	участок группы 2	Основания конструкции устойчивы	отслоение и выцветание краски	не требуется	
9.	Скамейка (дерево)	участок группы 3	Основания конструкции устойчивы	нет	не требуется	
10.	Кораблик (дерево)	участок группы 3	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет	не требуется	
11.	Песочница (дерево, пластик)	участок группы 3	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет	не требуется	
12.	Кораблик (дерево)	участок группы 4	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет	не требуется	
13.	Скамейка (дерево)	участок группы 4	Основания конструкции устойчивы	нет	не требуется	
14.	Песочница (дерево)	участок группы 4	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет	не требуется	

15.	Машинка «Кроха»	участок группы 4	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет	не требуется	
16.	Скамейка (дерево)	участок группы 5	Основания конструкции устойчивы	нет	не требуется	
17.	Скамейка «Пожарная машина» (дерево, металл)	участок группы 5	Основания конструкции устойчивы, сколов нет	нет	не требуется	
18.	Песочница (дерево)	участок группы 5	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет	не требуется	
19.	Домик-беседка (дерево, металл)	участок группы 5	Основания устойчиво и прочно забетонировано, крыша укреплена	нет	не требуется	
20.	Скамейка (дерево)	участок группы 6	Основания конструкции устойчивы	нет	не требуется	
21.	Песочница (дерево)	участок группы 6	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет	не требуется	
22.	Домик-беседка (дерево, металл)	участок группы 6	Основания устойчиво и прочно забетонировано, крыша укреплена	нет	не требуется	
23.	Песочница (дерево)	участок группы 7	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет	не требуется	

24.	Скамейка (дерево)	участок группы 7	Основания конструкции устойчивы	нет	не требуется	
25.	Кораблик (дерево)	участок группы 7	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет	не требуется	
26.	Песочница (дерево)	участок группы 8	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет	не требуется	
27.	Домик-беседка (дерево, металл)	участок группы 7	Основания устойчиво и прочно забетонировано, крыша укреплена	нет	не требуется	
28.	Скамейка (дерево)	участок группы 8	Основания конструкции устойчивы	нет	не требуется	
29.	Кораблик (дерево)	участок группы 8	Основания конструкции устойчивы, частей конструкции, угрожающих жизни и здоровью детей, не обнаружено	нет	не требуется	
30.	Домик-беседка (дерево, металл)	участок г группы 8	Основания устойчиво и прочно забетонировано, крыша укреплена	нет	не требуется	

**Вывод комиссии:**

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации. Оборудование соответствует нормам и правилам безопасности для проведения занятий с детьми дошкольного возраста. Занятия на указанном оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Е.Г. Боронина

Члены комиссии \_\_\_\_\_ Л.Е. Ермакова  
 \_\_\_\_\_ Н.Ю. Григорьева  
 \_\_\_\_\_ О.В. Курешова  
 \_\_\_\_\_ А.В. Коновальчиков

